

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ZEMES DIENESTS
DIENVIDLATGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA

**BŪVES
KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS
LIETA**

Lietas numurs	05000020813001-02
Lapu skaits	8
Kadastra apzīmējums	05000020813001
Nosaukums	Pirmsskolas izglītības iestāde
Adrese	Podnieku iela 1, Daugavpils

Atzīme par atsavināšanas aizliegumu vai apgrūtinājumu		
(pamatojums)	(paraksts)	(Vārds, Uzvārds)


Atzīme par reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Kadastrālās uzmērīšanas izpildītāji:

Izpildes datums: 13.01.2009

Regīna Slavinskā

(paraksts)



Kadastrālās uzmērīšanas darba pārbaudītājs:

Pārbaudes datums: 13.01.2009

Valentīna Kiseļova


(paraksts)

Reģionālās nodaļas vadītājs (pilnvarotā persona):

Daugavpils biroja vadītāja
vietniece (būvju kadastrālās
uzmērīšanas jautājumos)

(Vārds, Uzvārds)

(paraksts)



Datums: _____ gada _____ 13. 01. 2009

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪJUMU

Kadastrālās uzmērīšanas pasūtītāji: Daugavpils pilsētas dome

Iesniegtie dokumenti:

04.12.2008. Nr.164210, VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa, Pasūtījuma pieteikums

INFORMĀCIJA PAR BŪVI

Pamatinformācija	
Nosaukums	Pirmsskolas izglītības iestāde
Galvenais lietošanas veids	1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas
Virszemes stāvu skaits	2
Pazemes stāvu skaits	0
Telpu grupu skaits	1
Dzīvokļu skaits	0
Ekspluatācijas uzsākšanas gads	1968
Ekspluatācijā pieņemšanas gads	
Patvaļīgās būvniecības pazīmes	NAV
Fiziskais nolietojums	30
Apsekošanas datums	15.12.2008

Konstruktīvie elementi		
Konstruktīvais elements	Materiāls	Apraksts
Pamati	Dzelzsbetons/ betons	Mūrējums pietiekami pareizs. Nevienmērīgas nosēšanās turpināšanās pazīmes nav novērotas.
Ārsienas	Ķieģeļu mūris	Nevienmērīgas nosēšanās turpināšanās pazīmes nav novērojamas. Materiālu kvalitāte pilnīgi apmierinoša.
Pārsegumi	Dzelzsbetons/ betons	Īeliekumu nav. Griestu apmetumā neievērojamas plaisas. Grīdas ar necīgām plaisām.
Jumts	Gumijotie lokšņu materiāli/ ruberoīds	Atsevišķi jumta ieseguma elementi bojāti.

Tehniskie rādītāji		
Veids	Apjoms (mērvienība)	Nosaukums
Apbūves laukums	727.3 apbūves laukuma kv.m.	
Būvtilpums	3826 kub.m.	

Labiēkārtojumi		
Veids	Apjoms (skaits)	Apraksts
Centrālā apkure		Apkure no centralizēta siltumapgādes objekta ārpus īpašuma
Elektroapgāde		Zemsprieguma, trīsfāzu
Aukstā ūdens apgāde		No apdzīvotas vietas tīkla

Veids	Apjoms (skaits)	Apraksts
Karstā ūdens apgāde		No centralizēta siltā ūdens piegādes avota īpašuma sastāvā ar kurināmo - dabasgāze
Kanalizācija		Saimniecības-fekālā kanalizācija apdzīvotas vietas /cita īpašuma/ kanalizācijas tīklā
Tualetes telpa	8	
Vannas (dušas) telpa	1	

BŪVES EKSPLIKĀCIJA

Kopējā platība	983.5
Lietderīgā platība	983.5
Nedzīvojamo telpu platība	983.5
<i>Nedzīvojamo iekštelpu platība</i>	<i>967.6</i>
<i>Nedzīvojamo ārtelpu platība</i>	<i>15.9</i>

TELPU GRUPAS EKSPLIKĀCIJA

Telpu grupas numurs	Adrešes numurs	Telpu grupas nosaukums	Telpu grupas kopējā platība
001		Pirmsskolas izglītības iestāde	983.5

Telpu grupas numurs	Adrešes numurs	Telpu grupas lietošanas veids
001	1263	Izglītības telpu grupa

Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība		Telpas augstums	Patvaļīgās būvniecības pazīme
			Nedzīvojamā iekštelpa	Nedzīvojamā ārtelpa		
1	1	Guļamistaba	29.9		3.03	
1	2	Mazgātava ar tualeti	12.5		3.03	
1	3	Tamburs	2.8		2.37	
1	4	Kāpņu telpa	13.2		3.03	
1	5	Palīgtelpa	2.2		3.03	
1	6	Kabinets	19.4		3.03	
1	7	Kabinets	8.9		3.03	
1	8	Kabinets	8.3		3.03	
1	9	Kabinets	5.6		3.03	
1	10	Elektrosadales telpa	2.5		3.03	